

BUT

RAPPEL PRODUIT

Plaques de cuisson gaz

HILW6121SB



Chère cliente, cher client,

La Société Beko France nous informe qu'un défaut potentiel sur un lot spécifique de **plaques de cuisson gaz** modèle **HILW6121SB** dont le code **EAN** est **8690842203442** qui peut entraîner un risque de fuite degaz.

Cette information volontaire vise à contacter les consommateurs qui ont acheté cette plaque de cuisson entre le **1^{er} septembre 2023** et le **31 janvier 2024**.

Par conséquent, et **si vous n'avez pas déjà été contactés**, nous vous prions d'**appeler** le **01 87 64 16 86** (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 10h à 19h afin de **vérifier si votre appareil est concerné**.

Merci d'appeler ce numéro au plus vite en ayant avec vous le sachet de la notice d'utilisation ou à défaut en étant à proximité de votre plaque de cuisson afin d'avoir accès au N° de série de l'appareil.

En attendant d'avoir l'un de nos conseillers au téléphone, **nous vous remercions de ne plus utiliser votre produit**.

En vous remerciant pour votre confiance.

La Direction

20/02/2024

BeerTender

À titre de prévention, Groupe SEB procède à une campagne d'information et de réparation des machines concernées afin de garantir une utilisation fiable du BeerTender®.

Vérifiez si votre machine est concernée et consultez les modalités de réparation gratuite dans un centre spécialisé proche de votre domicile.

MON PRODUIT EST-IL CONCERNÉ ?Marque : **SEB** et **KRUPS**Modèle ou référence concernés :**VB215830 (SEB), VB2158F2 (SEB), VB215700 (KRUPS) Toutes les dates de fabrication***GTIN 3045386345489 / GTIN 3016661134333 / GTIN 3045386354856 Tous les lots***VB310E10 (SEB) , VB320E10 (SEB), VB310310 (SEB), VB310810 (KRUPS) :****Fabrications jusqu'à juillet 2018.***GTIN 3045386374137 / GTIN 3045386374144 / GTIN 3045386376070 / GTIN 3045386374120 Lot fabriqué avant semaine 30 de l'année 2018. Les machines sont identifiables grâce à la plaque signalétique collée sous la machine : référence / date de fabrication.*Motif de la campagne d'information et de réparation : Dysfonctionnement d'un composant de la carte électronique pouvant provoquer un éclatement du fût de bière.Risques encourus : Blessures externes.Description complémentaire du risque : Projection de bièreConduite à tenir : Ne plus utiliser le produit.

Si votre machine fait partie des références et lots concernés. Si c'est le cas, nous vous invitons à rapporter votre machine dans un centre de réparation agréé SEB et KRUPS pour réparation.

L'opération s'adresse également aux consommateurs ayant participé au rappel de 2018, dans un souci de fiabilisation définitive de la machine.

Toutes les informations nécessaires pour savoir si une machine est concernée et, dans l'affirmative, la suite à donner sont disponibles sur les sites de marques Seb.fr et Krups.fr

Merci pour votre compréhension

**BUT**

RAPPEL PRODUIT



FLAVIA Applique LED 9W avec prise 2P+T
Référence 313910 - EAN 3233550313918
Modèle W490S50-4F-8W

AVIS AUX CONSOMMATEURS

Merci de rapporter la ou les applique(s) de la référence citée ci-dessus auprès de l'accueil de votre magasin, lequel procédera au remboursement du produit.

MOTIF DU RAPPEL

Le produit n'est pas conforme aux normes NF EN IEC 60598-1 (2021), A11 (2022) et NF EN 60598-2-1 (1991) :

Risque de non-conformité à l'IPX4 (Test de projection d'eau dans toutes les directions)

Accident connus : Aucun

01/12/2023

RAPPEL PRODUIT

Chers clients,

Si vous avez acquis le produit ci-dessous, merci de lire ce qui suit :

FER VAPEUR

Techwood
POSITIVE TECHNOLOGY


référence TFV-2004

(EAN13 : 3 760 301 553 724)



Les produits vendus dans les magasins BUT portant le numéro de production Nr ELO-782 sont concernés par ce rappel.

Le numéro de production est encadré en rouge sur les photos ci-dessous :



Les appareils avec le numéro de production EL-782 sont dangereux suite à la présence d'une non-conformité de sécurité électrique.

Vous devez débrancher votre appareil, et ne plus l'utiliser

et contacter la société TECHWOOD pour reprise et remboursement :

APPELER LE 01 48 93 93 10 / SAV 06 03 45 15 20
OU NOUS ENVOYER UN MAIL À sav@techwood.fr

Si vous avez offert ce produit ou que vous n'en êtes pas l'utilisateur, merci de transmettre cette information de rappel à la personne concernée.

Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné et vous remercions par avance de votre collaboration.

INFORMATION À NOS CLIENTS

Chers Clients,

Depuis le 15 décembre 2022, BUT a lancé une campagne de vérification des installations de raccordement des cuisinières à gaz **Beko** ou **Leisure** achetées entre janvier 2018 et février 2022.

Pour assurer la sécurité de ces cuisinières à gaz, nous avons besoin de vérifier que leur installation est conforme. **En cas de raccordement défectueux, il existe un risque d'incendie et d'explosion.**

Si vous êtes concernés, et que vous ne vous êtes pas encore manifestés auprès de notre partenaire VOXENS*, nous vous demandons de **le contacter** dans les plus brefs délais au **01 89 61 71 76** du lundi au vendredi de 8 h à 19 h afin que nous puissions faire ensemble cette vérification.

Nous sommes bien conscients de la gêne que cette vérification peut occasionner et vous prions par avance de bien vouloir accepter toutes nos excuses.

*VOXENS : Prestataire mandaté par l'Enseigne BUT, en charge de la coordination de l'Opération de vérification des installations BEKO



LAMPE A POSER MIAOU


EAN 2099901391001

Chers clients,

Si vous avez fait l'acquisition de ce produit merci de lire ce qui suit :

Nous avons identifié une non-conformité sur la fixation du câble d'alimentation de la lampe pouvant présenter un risque de choc électrique.

Pour savoir si votre produit est concerné par ce rappel, il vous suffit de vérifier l'étiquette collée sous la lampe :



Si votre produit porte l'un des N° de PO suivants :

PO 124617 ou PO 125338 ou PO 125656 ou PO 127625 ou PO# 128229 ou PO 129663 ou PO 130038

NOUS VOUS DEMANDONS DE NE PLUS UTILISER VOTRE LAMPE A POSER MIAOU.

Merci de la rapporter dans votre magasin BUT le plus proche pour remboursement.

Nous vous prions de bien vouloir accepter toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.

La Direction

Chers Clients,

Soucieux de sauvegarder la sécurité de ses clients, BUT vous informe que CALOR organise le rappel consommateur des générateurs vapeur OPTIMO, références GV4620C0 et GV4630C0.

Ci-dessous, vous trouverez le rappel produit initié par la marque CALOR :

RAPPEL PRODUIT

Produit :	Générateur vapeur Optimo de la marque Calor		
Référence commerciale :	GV4620C0	Code CMMF :	2820462000
Référence commerciale :	GV4630C0	Code CMMF :	2820463010
Date de production	Semaine 30 de 2019		



GV 4630C0



GV4620C0

Lors de ces expertises, Calor a constaté que les produits ci-dessus listés pouvaient présenter un écart par rapport à ces standards de sécurité.

Aussi, par mesure de précaution et parce que la sécurité de nos consommateurs est l'une de nos priorités, nous avons décidé de procéder à un rappel des produits des lots concernés.

Ce rappel volontaire de produits se limite uniquement aux produits ci-dessus listés et dont les dates de fabrication sont postérieures à la semaine 30 de 2019.

Si vous avez acheté un des deux produits listés ci-dessus, nous vous demandons de vous adresser au service consommateur de la marque Calor en appelant le numéro (Numéro : 0 800 94 96 85) et/ou en adressant un message électronique à l'adresse (rappel.produit@calor.fr)

Nous sommes désolés des désagréments générés.



BUT

RAPPEL PRODUIT

Chers clients,

Vous avez fait l'acquisition du produit ci-dessous, merci de lire ce qui suit :



Cave de service SIGNATURE, Référence CUVÉE S8N (EAN13 : 4 89 422 322517 5)

Produits commercialisés entre avril 2021 et juin 2021

À la suite d'un contrôle qualité, nous avons identifié une non-conformité pouvant entraîner un danger pour le consommateur.

Un défaut de fabrication a été observé qui dans certaines circonstances peut donner une accessibilité aux parties sous tension de l'appareil (risque de chocs électriques).

De part ce danger, BUT organise le rappel client de cette cave de service.

Dès à présent, nous vous demandons de LA DEBRANCHER et NE PLUS L'UTILISER.

A présent, nous vous invitons à vous rendre en magasin, pour procéder au remboursement qui sera effectué à la restitution du produit.

Si vous avez offert ce produit ou que vous n'en êtes pas l'utilisateur, merci de transmettre cette information de rappel à la personne concernée.

Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné et vous remercions par avance de votre collaboration.

Nous vous prions de bien vouloir accepter toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.

02/07/2021